

Behovsvurdering til Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2026-2031

Innhold


Behovsvurdering til Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2026-2031	1
Ordinære idrettsanlegg	2
Oppsummering vurderinger og prioriteringer idrettsanlegg	3
Fotballanlegg	7
Friidrettsanlegg	10
Idrettshall	12
Turn- og basisanlegg	14
Skianlegg	15
Golfanlegg	20
Svømmeanlegg	21
Klatreanlegg	23
Tennisanlegg	24
Is- og skøyteanlegg	24
Sykkelanlegg	25
Motorsportsanlegg	27
Kampsportanlegg	28
Skyteanlegg	29
Sentrale anleggsområder	30
Rutiner for innmelding av anlegg til handlingsprogrammet	31

Ordinære idrettsanlegg

Ordinære anlegg defineres som anlegg for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Avstand en viktig faktor for anleggstilbudet til innbyggerne. Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet dekningskart for Steinkjer kommune basert på tall fra www.anleggsregisteret.no på aktuelle anleggstyper for ordinære idrettsanlegg. For de anleggstypene det ikke er utarbeidet dekningskart for, vurderes behovet på andre måter og/eller er ivaretatt gjennom fylkeskommunens retningslinjer.

Anleggstilbudet innenfor 30-60 min. radius bør utredes før nyetableringer, -spesielt gjelder dette ved kostnadskrevende anlegg. Innherred er tett befolket og har korte reiseavstander. Dette gir godt grunnlag for samarbeid om store og kostnadskrevende idrettsanlegg. Dette er illustrert ved reisetidsanalysen for Steinkjer.



Figur 1 Reisetidsanalyse for Steinkjer kommune

Reisetidsanalysen har tatt utgangspunkt i at man kjører i skiltet hastighet med bil under optimale kjøreforhold, uten annen trafikk på vegen og grønt lys i alle lyskryss. Deretter er det lagt inn en 10% forsinkelse. Analysen er kjørt på 15, 30 og 45 minutters kjøretid fra Steinkjer sentrum.

Steinkjer idrettsråd har bidratt med å definere hvilke kjøreavstander som kan gjelde for ulike anleggstyper. Nærmiljøanlegg, turstier og andre tiltak for nærfriluftsliv er ikke med i analysen da disse anleggene er ønskelig å ha nært der folk bor.

Mange av anleggstypene er tilgjengelig i gang- og sykkelavstand for mange. Tabellen skal imidlertid synliggjøre at det er noe anleggstyper man må regne med å kjøre til. Det kan være både på grunn av anleggets kostnad og særegenhet. Alle kan ikke ha alle typer anlegg nært der

de bor. Med økt samarbeid om anlegg mellom klubber og kommuner kan man imidlertid sørge for et bredt spekter av anlegg innenfor gitte avstander, slik at det totale anleggstilbudet blir bra.

Anleggstyper og akseptabel kjøreavstand

Idrettsrådet har vurdert dette som akseptabel kjøreavstand til de ulike anleggene:

0-30 min	30-60 min	60-90 min
Fotballbane	Liten fotballhall	Friidrettshall
Mindre skianlegg (langrenn)	Storhall fotball	Tennishall
Rekrutteringsanlegg friidrett	Større skianlegg (langrenn, skiskyting og hopp)	Større alpinanlegg
Svømmebasseng	NM-anlegg ski (langrenn, skiskyting og hopp)	Større golfanlegg (18 hull)
Mindre skyteanlegg	Friidrettsanlegg	Velodrom (sykkel)
Tennisbane	Basishall turn	
Mindre alpinanlegg	Turnhall	
Idrettshall	Varmebasseng	
	Større skyteanlegg	
	Mindre golfanlegg (9 hull)	
	Terrensykkelanlegg	
	Sandvolleyballanlegg	
	Motorsportanlegg	
	Kampsportshall	
	Ishall	
	Klatreanlegg	

Oppsummering vurderinger og prioriteringer idrettsanlegg

Fotballanlegg

Vurdering: Steinkjer har god anleggsdekning når det gjelder utendørs fotballbaner og fotballhall.

Prioriteringer

1. Nye ordinære fotballanlegg prioriteres ikke.
2. Rehabilitering (også oppgradering fra grus og gress til kunstgress), av eksisterende ordinære fotballbaner prioriteres.
3. Rehabilitering av kunstgressbaner hvor det velges miljøvennlig innfyll prioriteres foran gummibaserte innfyllstyper.

Friidrettsanlegg

Vurdering: Steinkjer kommune har god anleggsdekning når det gjelder utendørs friidrettsanlegg lokalt, men disse har behov for rehabilitering. Hovedanlegget på Guldbergaunet har behov for rehabilitering, og det er behov for utvidelse fra 6 til 8 løpebaner. Friidrettshall på Guldbergaunet dekker behovet for innendørs anlegg.

Prioriteringer

1. Det er ikke behov for nye anlegg, men rehabilitering prioriteres.

Idrettshaller

Vurdering: Hele kommunen har tilgang til en idrettshall innenfor akseptabel kjøreavstand på 30 min. Det er god dekning av flerbrukshaller i Steinkjer, så lenge det er ledig kapasitet i eksisterende haller. Det er mye aktivitet i hallene, og særlig i høysesong og på ukedager, men det er fortsatt noe ledig kapasitet.

Prioriteringer

1. Det er ikke behov for nye flerbrukshaller i perioden.
2. Flerbrukshallene må sees i sammenheng ved fordeling av halltid og hallene må utnyttes bedre.
3. Flerbrukshallene bør tilgjengeliggjøres bedre for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet når det ikke foregår organisert aktivitet.
4. Ombygging av eldre gymsaler og/eller endringer på skoler kan endre lokale behov. Eventuelle nye behov skal være komplementære til eksisterende tilbud, og ikke kun flytte eksisterende aktiviteter til nytt anlegg.

Turn- og basisanlegg

Vurdering: Det er turnhall i Steinkejerhallen som har ledig kapasitet. Turnhallen i Steinkjerhallen i dag er rettet mot apparatturn som utøves av Steinkjer turn, Beitstad IL Turn utøver troppsturn. Det er vesentlige forskjeller i anleggsbehov for disse turngrenene og det er derfor tidligere innmeldt turnhall på Beitstad.

Prioriteringer

1. Det er behov for fasiliteter for turn og basisaktiviteter rettet mot troppsturn. Turnhall er innmeldt på Beitstad, og da dette er et kostnadskrevende anlegg kan det søke å være et regionalt prioritert anlegg.

Skianlegg

Vurderinger og prioriteringer

1. Alpint (små og større anlegg): God nok dekning, rehabilitering støttes
2. Hopp: God nok dekning, rehabilitering støttes
3. Langrenn og skiskyting
 - a. god nok anleggsdekning av små og større anlegg, ikke behov for nye anlegg.
 - b. Rehabilitering og fortetting av anlegg støttes.
 - c. Nye rekrutteringsanlegg for skiskyting prioriteres i eksisterende skianlegg.

Golfanlegg

Vurdering: Anleggsdekning vurderes å være god og anlegget på Midjo har en grei standard og er et godt treningsanlegg, og ingen umiddelbare rehabiliteringsbehov.

Prioriteringer

1. Nye golfanlegg prioriteres ikke. Rehabilitering støttes.

Svømmeanlegg

Vurdering: Steinkjer kommune har Dampsaga bad og Follafoss samfunnshus svømmebasseng, og disse kan nås av nesten alle innbyggere innenfor 30 min kjøring. Det vurderes å være god nok anleggsdekning for svømmeanlegg i Steinkjer.

Prioriteringer

1. Nye svømmeanlegg prioriteres ikke.
2. Rehabilitering støttes.

Klatreanlegg

Vurdering: Det er gode klatreanlegg i Steinkjerhallen.

Prioriteringer

1. Det er ikke behov for nye anlegg, men rehabilitering av klatreanlegg støttes
2. Nærmiljøanlegg bør ha elementer for klatring

Tennisanlegg

Vurdering: Det er behov for rehabilitering av eksisterende tennisbaner på Guldbergaunet. Steinkjer tennisklubb har økt aktivitet og det er meldt om behov for tennishall.

Prioriteringer

1. Rehabilitering av eksisterende anlegg på Guldbergaunet støttes
2. Det er ønske om en tennishall, og det er behov for en grundig behovsanalyse før anlegg kan meldes inn.

Is- og skøyteanlegg

Vurdering: Steinkjer har lav anleggsdekning når det gjelder standard isanlegg, men har mange flater å islegge hvis det er gode forhold for det. Ishall finnes ikke i regionen, og er på grunn av særegenhet, kostnad og størrelse et anlegg det er nødvendig å samarbeid på tvers av flere klubber og kommuner for å realisere.

Prioritering

1. Ishall er et aktuelt dersom det kan realiseres i samarbeid på tvers av flere klubber og kommuner.
2. Lokale is- og skøyteanlegg støttes

Sykkelanlegg

Vurdering: Steinkjer har god anleggsdekning når det gjelder terrengsykling. Det er kort avstand til innendørssykling i friidrettshallen på Steinkjer.

Prioriteringer

1. Drift og vedlikehold av eksisterende terrengsykkelsti og sykkelgård prioriteres
2. Sykkelvelodrom prioriteres ikke.

Motorsportsanleggsanlegg

Vurdering: Det er ingen motorsportanlegg i Steinkjer, men det er større regionale motorsportsanlegg innenfor rimelig kjøreavstand i andre nærliggende kommuner.

Prioriteringer

1. Motorsportanlegg prioriteres ikke i Steinkjer.

Kampsportanlegg

Vurdering: Det er ikke kampsportanlegg i kommunen, men innenfor en kjøretid på 60 min vil størsteparten av Steinkjers innbyggere nå kampsportshall på Røra. Det er god kapasitet i Rørahallene med ledige timer alle dager.

Prioritering

1. Kampsportanlegg prioriteres ikke i Steinkjer.

Skyteanlegg

Vurdering: Det er god anleggsdekning av skyteanlegg i Steinkjer og det er mye aktivitet på anleggene i hele kommunen. Flere av anleggene har behov for rehabilitering og ønsker utvikling.


Prioriteringer

1. Drift og vedlikehold av anlegg prioriteres i planperioden i tråd med bruk/aktivitet.
2. Behovet for innendørsskyting er dekt, og prioriteres ikke.

Fotballanlegg

Utendørs fotballanlegg

Det er 8 kunstgressbaner (tre 7'er- og fem 11'er-baner) og 15 gressbaner (ti 11'er og en 9'er-bane) i kommunen. Det er også registrert 4 grusbaner og 47 ballbinger eller mindre ball-løkker/baner i kommunen.



Figur 2 Anleggsdekning utendørs fotballanlegg i Steinkjer med 30 min kjøretid fra anleggene


Fotballbaner i Steinkjer

Kunstgressbaner				
Anleggsnavn	Eier	Byggeår	Str.	Kommentar
Semsmyra stadion 7-erbane kunstgras	FØLLING IDRETTSKLAG	2010	7er	Ny i 2012, innmeldt behov om rehabilitering.
Mære stadion kunstgrasbane	SPARBU IDRETTSKLAG	2006	11er	Renovert 2023 (miljøvennlig ifyll)
Egge kunstgrasbane	EGGE IL	2004	11er	Renovert i 2021 (uten ifyll)
Guldbergaunet fotballstadion kunstgrasbane Hovedbanen	STEINKJER KOMMUNE	2003	11er	Renoveres i 2026 (biofelx eco)
Guldbergaunet kunstgrasbane I - nedre kunstgress	STEINKJER KOMMUNE	1987	11er	Renovert i 2022 (bioflex- 1 % plast)
Sørli IL kunstgress Grong Sparebank	SØRLIA IL	1983	7er	Renovert 2016. Innmeldt behov om rehabilitering og utvidelse fra 7er til 9er
Mære stadion Kunstgress 7' er	SPARBU IDRETTSKLAG	1977	7er	Renovert i 2023 (miljøvennlig)

Byafossen stadion 11'er kunstgressbane	BYAFOSSEN IDRETTSLAG		11er	Renovert i 2017 (gummigranulat)
Gressbaner				
Anleggsnavn	Eier	Byggeår	Str.	Kommentar
Byafossen stadion nye grasbane	BYAFOSSEN IDRETTSLAG	1995	11er	Mye brukt
Lø grasbane	SØRLIA IDRETTSLAG	1993	11er	Ønsker kunstgress for å utvide sesongen
Kvam stadion	KVAM IL	1986	11er	Innmeldt behov lysanlegg, banen er ok
Egge grasbane II	EGGE IL	1984	9er	Ok tilstand
Røysing stadion gress	OGNDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET	1984	11er	Ok tilstand
Poengtrøa grasbane	HENNING IL	1983	11er	Ok tilstand, sambruk med Sparbu IL
Sør-Beitstad stadion	SØR-BEITSTAD IL	1982	11er	Ok, tilstand, brukes av Egge IL
Egge treningsbane gress	EGGE IL	1980	11er	Det spilles 7'er til treninger og kamper, ok tilstand
Semsmyra stadion	FØLLING IDRETTSLAG	1973	11er	Innmeldt i handlingsprogram
Guldbergaunet treningsbane Felt 1	STEINKJER KOMMUNE	1973	11er	Ok tilstand
Malm stadion	MALM IL	1973	11er	Rehabiliteringsbehov, men brukes
Beitstad stadion fotball gress	BEITSTAD IDRETTSLAG	1967	11er	Innmeldt behov lysanlegg
Binde stadion	STOD IDRETTSLAG	1959	11er	Rehabiliteringsbehov
Follafooss stadion	FOLLAFOSS IDRETTSLAG	1957	11er	Ok tilstand, vanningsanlegg, godt vedlikeholdt. Sambruk med Malm IL
Guldbergaunet treningsfelt på friidrettsbanen	STEINKJER KOMMUNE	1954	11er	Lite brukt til fotball
Grusbaner				
Anleggsnavn	Eier	Byggeår	Str.	
Søndre Egge treningsbane	Søndre Egge Vel	1995	9er	
Røysing stadion grus	OGNDAL IDRETTSLAG	1981	9er	Lite brukt til fotball, men mye allidrett. Ballbinge, hinderløype og frisbeegolf ved siden av.
Sør-Beitstad stadion	SØR-BEITSTAD IL	1957	9er	Ser ut, og driftes som gressbane.
Henningbanen	HENNING I L	1956	11er	Blir lite brukt som fotballbane. Det står en ballbinge på banen.

Fotballhall

Salmarhallen, innendørs 11'er fotballhall, ble åpnet 2022 og er bygget sammen med Steinkjerhallen. Det er i sesong 80 % kapasitetsutnyttelse, utenfor sesong er det ca 5 % utnyttelse.



Figur 3 Anleggsdekning fotballhaller i regionen med 30 og 60 min kjøretid fra hallen

Litt om kunstgress

EU har vedtatt et forbud mot salg av gummigranulat (mikroplast) som innfyll i kunstgressbaner, med virkning fra 15. oktober 2031.

For idrettsdekker kan det gis spillemidler til rehabilitering etter 10 års bruk. Godt vedlikeholdte dekker kan ha behov for rehabilitering først etter 15 års bruk, men de fleste dekker rehabiliteres et sted mellom 10 og 15 år. Fra og med søknadsåret 2029/2030 vil det ikke kunne søkes om tilskudd til kunstgressbaner med plastholdig innfyll.

I Steinkjer har 7 av 8 kunstgressbaner blitt renovert de siste 10 årene.

Vurdering fotballanlegg

Akseptabel kjøreavstand til fotballbane er satt til 0-30 min, og fotballhall (storhall) til 30-60 min.


Steinkjer har god anleggsdekning når det gjelder utendørs fotballbaner og fotballhall. Tall fra Norgesfotballforbund støtter dette, men presiserer at det kun gjelder seriespill.

Prioriteringer fotballanlegg

1. Nye ordinære fotballanlegg prioriteres ikke.
2. Rehabilitering (også oppgradering fra grus og gress til kunstgress), av eksisterende ordinære fotballbaner prioriteres.
3. Rehabilitering av kunstgressbaner hvor det velges miljøvennlig innfyll prioriteres foran gummibaserte innfyllstyper.


Friddrettsanlegg

Friddrettshall



Figur 3 Anleggsdekning friddrettshall i regionen med 60 og 90 min kjøretid fra anlegget

Utendørs friidrettsanlegg



Figur 4 Anleggsdekning utendørs friidrettsanlegg i regionen med 30 og 60 min kjøretid fra anleggene

Friidrettsanlegg i Steinkjer

Anlegg	Eier	Byggeår	Kommentar/behov/kapasitet
Steinkjerhallen friidrettshall	STEINKJER KOMMUNE	2010	God kapasitet: 30 % utnyttelse i sesong (skoleåret), 5 % utenfor sesong. Dette inkluderer ikke skolenes bruk, men all bruk etter 15.30 ukedager, samt helg.
Utendørs anlegg			
Kvam stadion	KVAM IL	1986	Oppgraderes i 2025-26, ingen aktive brukere, men noen mosjonister. Ønsker å begynne med allidrett.
Malm stadion	MALM IL	1973	Moderat bruk, behov for rehabilitering
Beitstad stadion friidrett	BEITSTAD IDRETTSLAG	1967	Lite aktivitet, men stevner. behov for rehabilitering.
Follafooss stadion	FOLLAFOSS IDRETTSLAG	1957	Ok tilstand, behov for daglig vedlikehold. Brukt av skolen, og idrettslaget.
Guldbergaunet friidrettsanlegg	STEINKJER KOMMUNE	1956	Behov for rehabilitering. 20% utnyttelse, avtale med Steinkjer friidrettsklubb.

Vurdering friidrettsanlegg


Akseptabel kjøreavstand til rekrutteringsanlegg for friidrett er satt til 0-30 min, 30-60 min til friidrettsanlegg, og 60-90 min til friidrettshall.

Steinkjer kommune har god anleggsdekning når det gjelder utendørs friidrettsanlegg lokalt, men disse har behov for rehabilitering. Hovedanlegget på Guldbergaunet har behov for rehabilitering, og det er behov for utvidelse fra 6 til 8 løpebaner for å kunne arrangere nasjonale og internasjonale stevner. Tilgang til friidrettshall på Guldbergaunet dekker behovet for innendørs anlegg.

Prioriteringer friidrettsanlegg

1. Det er ikke behov for nye anlegg, men rehabilitering prioriteres.

Idrettshall



Figur 4 Anleggsdekning idrettshaller i kommunen med 30 kjøretid fra anleggene

Idrettshaller i Steinkjer

Anleggsnavn	Eier	Bygge- år	Kommentar/behov/kapasitet	Str.	Spill- flater
Stod Samfunnshus flerbrukshall	STOD SAMFUNNSHUS OG BYGDEUTVIKLING SA	2007	Leies dagtid av Steinkjer kommune, brukes hver dag, men det er ledig kapasitet. Ok tilstand.	30x20	1
Basis idrettshall - Malm Oppvekstsenter	STEINKJER KOMMUNE		Ok tilstand, Malm IL ønsker seg større hall, utleid alle dager unntatt lørdag og delvis søndag, lite ledig kapasitet ukedager (kun fram til 16.30).	24x16	1

Kvam flerbrukshall	STEINKJER KOMMUNE	2012	Ok tilstand, utleid alle dager unntatt lørdag og delvis søndag, men ledig kapasitet de fleste dager.	45x25 m	1
Mærehallen	MÆRE SAMFUNNSHUS IDRETTSHALL SA	1989	Ledig kapasitet ferier, fredager og helg. Rehabiliteringsbehov.	45x24	1
Steinkjerhallen	STEINKJERHALLEN AS	1984	Ledig kapasitet, løpende rehabilitering.	70x50	3
Beitstadhallen	BEITSTADHALLEN SA	1989	Stort sett fullbooket, fra sept. til april - lite kapasitet ut over det vi allerede har av utleie. Noe rehabiliteringsbehov.	45x24	1

Beregningsmodellen til Kulturdepartementet for å vurdere anleggsdekning går ut ifra et normtall på 5000 innbyggere pr. hallflate. Innbyggere i Steinkjer kommune: 24 000

Anleggsdekning idrettshaller, Steinkjer: $24000/8 = 3000$ innbyggere per spilleflate

Steinkjerhallen

Med dagens booking til grunn, inkluderer alle ukedager, i sesong (skoleåret), så har hver hall grovt sett følgende kapasitetsutnyttelse;

Flerbrukshall 75%

Gymsal 45% (denne bygges om til troppsturn)

Turnhall 60%

Friidrettshall 30%

Fotballhall 80%

Lav kapasitetsutnyttelses skyldes i hovedsak at det er svært få treninger mellom 15.30-17.00 ukedager, fredag etter 18.00, eller helg. For timeplan for hvert anlegg, se [bookup](#) hos Steinkjerhallen.

Utenfor sesong for hver hall så er det 5% utnyttelse av alle haller.

Gymsaler i Steinkjer kommune

Steinkjer kommune ved Enhet Byggforvaltning har ansvar for utleie av skoler og barnehager etter en politisk besluttet retningslinje.

I tillegg til de to flerbrukshallene (Kvam og Malm) er gymsaler ved Lø, Byafossen, Egge U gymsal (noe ledig), Egge U trimrom (noe ledig), Egge B, Egge Yrken, Ogndal (en del ledig) og Steinkjer skole så å si fullt utleid til lag og foreninger. Klasserom, kantiner og lignende leis også ut til lag og foreninger til øvelser, møter etc. I Follafooss er det sameie av Samfunnshus med gymsal og basseng.

Vurdering idrettshaller

Dekningskart for idrettshaller viser at hele kommunen har tilgang til en idrettshall innenfor akseptabel kjøreavstand på 30 min. Gymsaler og andre aktivitetssaler er ikke medtatt. Kartet viser at det er god dekning av flerbrukshaller i Steinkjer, så lenge det er ledig kapasitet i eksisterende haller. Beregningsmodellen til Kulturdepartementet vurderer anleggsdekning ut ifra et normtall på 5000 innbyggere pr. hallflate, og her kommer også Steinkjer godt ut med 3000 innbyggere per spilleflate.


Det er mye aktivitet i hallene, og særlig i høysesong og på ukedager, men det er fortsatt noe ledig kapasitet. I ferier og helger er det veldig god kapasitet. Gymsaler lånes også ut av kommunen, og der er det også noe ledig kapasitet.

Det signaliseres et ønske om flere idrettshaller, men behovet må sees i sammenheng med fordeling av halltid og utnyttes bedre før hallkapasiteten vurderes som for dårlig.

Prioriteringer idrettshaller

1. Det er ikke behov for nye flerbrukshaller i perioden.
2. Flerbrukshallene må sees i sammenheng ved fordeling av halltid og hallene må utnyttes bedre.
3. Flerbrukshallene bør tilgjengeliggjøres bedre for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet når det ikke foregår organisert aktivitet.
4. Ombygging av eldre gymsaler og/eller endringer på skoler kan endre lokale behov. Eventuelle nye behov skal være komplementære til eksisterende tilbud, og ikke kun flytte eksisterende aktiviteter til nytt anlegg.

Turn- og basisanlegg



Figur 5 Anleggsdekning turnhall i kommunen med 30 kjøretid fra anlegg

Vurdering turn- og basisanlegg

Akseptabel kjøreavstand til turnhall er satt til 30-60 min.

Det er turnhall i Steinkejerhallen som har en kapasitetsutnyttelse på 60 % i sesong, og 5 % utenfor sesong. Turnhallen i Steinkjerhallen i dag er rettet mot apparatturn som utøves av Steinkjer turn, Beitstad IL Turn utøver troppsturn. Det er vesentlige forskjeller i anleggsbehov for

disse turngrenene og det er derfor tidligere innmeldt turnhall på Beitstad da det ikke vil være praktisk å tilrettelegge for dette i Steinkjerhallen, både i forhold til plassbehov og at utøverne og trenerne har tilhørighet til Beitstad.

Prioriteringer turn- og basishall

1. Det er behov for fasiliteter for turn og basisaktiviteter rettet mot troppsturn. Turnhall er innmeldt på Beitstad, og da dette er et kostnadskrevende anlegg kan det søke å være et regionalt prioritert anlegg som kan motta ekstra spillemidler i fylkeskommunen.

Skianlegg

Skianlegg er delt inn i følgende kategorier:


- Mindre alpinanlegg
- Større alpinanlegg
- Mindre skianlegg
- Større skianlegg
- Hoppanlegg

Etter en gjennomgang med leder for Anleggsutvalget 2025-2027 i Nord-Trøndelag skikrets, Fridjof Rannem, vurderes og kategoriseres de større og mindre skianleggene i kommunen slik, med akseptabel kjøreavstand i parentes:

Skianlegg - kategori	Anlegg/Sted
Større skianlegg (langrenn, skiskyting-30-60 min)	Steinkjer skistadion
Større skianlegg (hopp, 30-60 min)	Steinkjer skistadion
	Steinfjellbakken, Sprova
Mindre skianlegg (0-30 min)	Seterbakken langrennsanlegg
	Henningvola skianlegg
	Vålen lysløype
	Skrubbhaugen lysløype
	Fosnesfeltet lysløype
	Sprova lysløype
	Tursti/skitrase til Midterfjellhytta
	Kvam lysløype
Mindre alpinanlegg (0-30 min)	Heggesåsen alpinanlegg
	Prestlia (Inderøy)
Større alpinanlegg (60-90 min)	Grong skisenter (Grong)
	Torsbustaden (Levanger)


De skianleggene som ikke nevnes her er lokalanlegg som er viktige nærmiljøanlegg, men ikke med i denne behovsvurderingen.

Større skianlegg




Figur 6 Anleggsdekning større skianlegg i kommunen med 30 og 60 min kjøretid fra anleggene

Mindre skianlegg




Figur 7 Anleggsdekning mindre skianlegg i kommunen med 30 min kjøretid fra anleggene

Større alpinanlegg



Figur 8 Anleggsdekning større alpinanlegg i regionen med 60 og 90 min kjøretid fra anleggene

Mindre alpinanlegg



Figur 9 Anleggsdekning mindre alpinanlegg i regionen med 30 min kjøretid fra anleggene

Vurdering skianlegg

Alpint

Lokalt er Heggesåsen og Prestlia (Inderøy) mindre alpinanlegg som for største delen av kommunen kan nås innenfor 30 min. Regionalt er Grong skisenter (Bjørnan) og Torsbustaden (Levanger) større anlegg som nås på 60-90 min. Det vurderes at det er god nok anleggsdekning for disse anleggene. Heggesåsen er under rehabilitering. Det finnes også tre trautekk som er mindre rekrutteringsanlegg: Henningvola, Follafoss (Seterbakken), og Stod.

Hopp

Det er gode hoppnanlegg på Steinkjer og Sprova som tilfredsstiller behovet. Det er noe rehabiliteringsbehov. Steinkjerkbakken blir i 2026 rehabilitert.

Langrenn


Det er god spredning av snøsikre anlegg i Steinkjer og rehabilitering bør støttes. Det er ikke behov for mer snøproduksjon enn det som er på Steinkjer skistadion. Løyper kan utvikles i områder med eksisterende anlegg for tetthet, men det er ikke behov nye større anlegg.

Prioriteringer skianlegg

2. Alpint (små og større anlegg): God nok dekning, rehabilitering støttes
3. Hopp: God nok dekning, rehabilitering støttes
4. Langrenn og skiskyting
 - a. god nok anleggsdekning av små og større anlegg, ikke behov for nye anlegg.

- b. Rehabilitering og fortetting av anlegg støttes.
- c. Nye rekrutteringsanlegg for skiskyting prioriteres i eksisterende skianlegg.

Golfanlegg



Figur 10 Anleggsdekning golfanlegg i regionen med 30, 60 og 90 min kjøreavstand fra anleggene

Akseptable kjøreavstand

- Mindre golfanlegg (9 hull): 30-60 min
- Større golfanlegg (18 hull): 60-90 min

Golfanlegg i regionen

Anlegg	Eier/drifter	Byggeår	Størrelse
Midjo golfbane	Steinkjer golfklubb	2005	9 hull
Trones golfbane	Stiklestad golfklubb	1999/2004	18 hull
Frosta golfbane	Frosta golfklubb	2003	6 hull

Vurdering golfanlegg

Golfanlegg er definert som et kostnadskrevenende anlegg å etablere og drifte, og er definert som et anlegg som ikke kan bygges alle steder og som kan ha en viss kjøreavstand. Dekningskartet


under viser befolkningsgrunnlaget innenfor 30, 60 og 90 minutters kjøring fra eksisterende golfanlegg regionen. Kartet viser at det er god dekning av golfanlegg innenfor både disse kjøreavstandene fra Steinkjer. Golfmiljøet i Steinkjer aktivt med rundt 300 medlemmer i 2026. Mange medlemmer spiller også på Trones golfbane (Stiklestad golfklubb) da denne er større. Samarbeid med SSA utvider golfsesongen og bidrar til rekruttering.

Anleggsdekning er god både når det gjelder anlegg og aktive spillere. Anlegget på Midjo har en grei standard og er et godt treningsanlegg, og ingen umiddelbare rehabiliteringsbehov.

Prioriteringer golfanlegg

1. Nye golfanlegg prioriteres ikke
2. Rehabilitering støttes

Svømmeanlegg



Figur 11 Anleggsdekning svømmeanlegg i regionen med 30 og 60 min kjøretid fra anleggene

Anleggsnavn	Eier	Anleggstype	Byggeår
Dampsaga bad trenings/konkurranserbasseng	DAMPSAGA KULTURBYGG AS	Trenings- /konkurranserbasseng (inne)	2015
Dampsaga bad opplæringsbasseng	DAMPSAGA KULTURBYGG AS	Opplæringsbasseng (inne)	1995

Dampsaga bad hev/senk basseng	STEINKJER KOMMUNE	Opplæringsbasseng (inne)	1995
Follafoss samfunnshus svømmebasseng	STEINKJER KOMMUNE	Opplæringsbasseng (inne)	1983

Vurdering svømmeanlegg


Svømmehaller er definert som et anlegg som bør ligge forholdsvis nært der folk bor, dvs. 0-30 min. kjøreavstand.

Steinkjer kommune har Dampsaga bad og Follafoss samfunnshus svømmebasseng, og disse kan nås av nesten alle innbyggere innenfor 30 min kjøring. Nærhet er viktig med tanke svømmeopplæringen. Dette er kostnadskreven anlegg både i investering og drift, og derfor en anleggstype som ikke kan bygges mange steder. Det kan tillates å kjøre noe lenger til større svømmeanlegg. Det vurderes å være god nok anleggsdekning for svømmeanlegg i Steinkjer. Dampsaga bad var ferdig renoverert i 2023 og hadde 165 000 besøkende i 2025, av disse var 20 000 gjennom skole. Follafoss svømmebasseng driftes vinter (mellom høstferie og påske) og brukes til folkebad en kveld i uka og skolesvømming.

Prioriteringer svømmeanlegg

1. Nye svømmeanlegg prioriteres ikke
2. Rehabilitering støttes

Klatreanlegg



Figur 12 Anleggsdekning klatrehall i kommunen med 30 min kjøretid fra anlegget

Anleggsnavn	Eier	Anleggstype	Byggeår
Steinkjerhallen Klatrevegg i Friidrettshallen	STEINKJERHALLEN AS	Klatre/buldrevegg (inne)	2016
Steinkjerhallen Buldrevegg for klatring	STEINKJER KLATREKLUBB	Klatre/buldrevegg (inne)	2014

Vurdering klatreanlegg


Det er gode klatreanlegg i Steinkjerhallen. Klatreveggen er ok mht. rehabilitering. Alle innbyggere i Steinkjer når klatreanlegget i Steinkjerhallen på 60 min, som er akseptable kjøreavstand.

Buldrerommet burde flyttes for bedre tilgjengelighet da det fremstår trangt, tungvint og lite attraktivt.

Prioriteringer klatreanlegg

1. Det er ikke behov for nye anlegg, men rehabilitering av klatreanlegg støttes
2. Nærmiljøanlegg bør ha elementer for klatring

Tennisanlegg



Vurdering tennisanlegg

Det er behov for rehabilitering av eksisterende tennisbaner på Guldbergaunet. Steinkjer tennisklubb har økt aktivitet og det er meldt om behov for tennishall. En hall er et kostnadskreven anlegg og klubber i Steinkjer og Levanger har jobbet med å etablere en tennishall på Røra som et interkommunalt anlegg, men utsiktene for dette anlegget er usikre.

Prioriteringer tennisanlegg

1. Rehabilitering av eksisterende anlegg på Guldbergaunet støttes
2. Det er ønske om en tennishall, og det er behov for en grundig behovsanalyse før anlegg kan meldes inn.

Is- og skøyteanlegg

Det er ikke is- og skøyteanlegg i Steinkjer kommune, men følgende anlegg finnes på Innherred:

Anleggsnavn	Eier	Anleggstype	Anleggsklasse	Kommune	Byggeår
Rullelandskap med lys	INDERØY KOMMUNE	Rulleskøytebane	Nærmiljøanlegg	Inderøy	
Ekne OS skøytebane	EKNE IDRETTSKLAG	Ishockeybane (ute)	Ordinært anlegg	Levanger	2003
Forbregd Lein ishockeyanlegg	FORBREGD/LEIN VELFORENING	Ishockeybane (ute)	Ordinært anlegg	Verdal	2014

Tinden aktivitetsanlegg	Tinden velforening	Ishockeybane (ute)	Ordinært anlegg	Verdal	2003
----------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------	------

Fra gjeldende plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Steinkjer er behovet for en ishall er ikke vurdert særlig stort med tanke på eksisterende aktivitet, men på et stort potensialt.

Vurdering is- og skøyteanlegg



Steinkjer har lav anleggsdekning når det gjelder standard is-anlegg, men har mange flater å islegge hvis det er gode forhold for det. Ishall er definert som et svært kostnadskrevenende anlegg å etablere og drifte og er et anlegg som ikke kan bygges alle steder. Kunstisanlegg er også kostnadskrevenende anlegg i både investering og drift. Ishall finnes ikke i regionen, og er på grunn av særegenhet, kostnad og størrelse et anlegg det er nødvendig å samarbeid på tvers av flere klubber og kommuner for å realisere.

Prioritering av is- og skøyteanlegg

1. Ishall er et aktuelt dersom det kan realiseres i samarbeid på tvers av flere klubber og kommuner.
2. Lokale is- og skøyteanlegg støttes

Sykkelanlegg

Det er en sykkelgård for trafikkopplæring på Egge og en terrengsykkelsti på Hallem, Steinkjer skistadion. Akseptable kjøretid til mindre terrengsykkelanlegg er 30-60 min, og sykkelvelodrom er et anlegg det er akseptabelt å kjøre 90 min til. Sykkelvelodrom er i Levanger og kan nås av Steinkjer sentrum og sørdelen av kommunen. Det er mulig å sykle innendørs i friidrettshallen i Steinkjerhallen.




Vurdering sykkelanlegg

Steinkjer har god anleggsdekning når det gjelder terrengsykling, og halveis god dekning når det kommer til sykkelvelodromer. Det er kort avstand til innendørs sykling i friidrettshallen på Steinkjer. Terrengsykkelstien et samarbeid mellom Steinkjer Cykleklubb og Sunnan Cykleklubb.

Prioriteringer sykkelanlegg 2026-2031

1. Drift og vedlikehold av eksisterende terrengsykkelsti og sykkelgård prioriteres
2. Sykkelvelodrom prioriteres ikke.

Motorsportsanlegg



Figur 13 Anleggsdekning motorsportsanlegg i regionen med 60 min kjøretid fra anleggene.

Vurdering motorsportsanleggsanlegg


Det er ingen motorsportsanlegg i Steinkjer, men det er større regionale motorsportsanlegg innenfor rimelig kjøreavstand i andre nærliggende kommuner, som Kvernmo motorsenter i Inndalen i Verdal og Torsbustaden motorcrossanlegg i Levanger. Det vurdert at det er akseptabelt å kjøre 60 min til motorsportsanlegg.

Aktive lag innenfor denne grenen er Autoklubben på Malm som fokuserer på trafiksikkerhet og ferdigheter innenfor mekanikk. De samarbeider med NAF og deres anlegg, og har per nå ikke behov for et eget motorsportsanlegg. Det er også en mekke-klubb for ungdom på Beitstad.

Prioriteringer motorsportsanlegg 2026-2030

1. Nye anlegg prioriteres ikke
2. Spillemidler til oppgradering av motorsportsanlegg prioriteres ikke, da det er regionalt motorsportsanlegg i Verdal.

Kampsportanlegg



Anleggsdekning kampsportshall i regionen med 60 min kjøretid fra anleggene

Vurdering kampsportanlegg

Det er ikke kampsportanlegg i kommunen, men innenfor en kjøretid på 60 min vil størsteparten av Steinkjers innbyggere nå kampsportshall på Røra. Dette er kostnadskreven anlegg som det er vurdert en akseptabel kjøreavstand på 30-60 min. Rørahallen, som ble ferdigstilt i utgangen av 2021, ligger i Inderøy kommune og er et interkommunalt idrettsanlegg med avtale mellom Rørahallene AS, Inderøy- og Steinkjer kommune.

Det er god kapasitet i Rørahallene med ledige timer alle dager. Kampsportshallen er 315 kvm, har to kampflater, plass til 40-50-60 aktive alt etter typen aktivitet. Røra taekwondo og Røra IL bokseklubb har treninger der.

Rørahallen har også to squash-baner og styrketreningsrom.

Prioritering

1. Det prioriteres ikke kampsportanlegg i Steinkjer.

Skyteanlegg

Det er skyteanlegg følgende steder i Steinkjer:



Figur 14 Skyteanlegg innendørs og utendørs i Steinkjer.

Disse stedene kan man drive med skyting i kommunen:

ANLEGSSTED	EIER
ASPHAUGEN SKYTEBANE	EGGE SKYTTERLAG
BJØRDAL SKYTEBANE	FORR SKYTTERLAG
EGGE BARNESKOLE	EGGE FELLESBANE
HENNING SKYTEBANE	HENNING SKYTTERLAG
HÅRRÅMYRA SKYTEBANE	ØVRE OGNDAL SKYTTERLAG
KULLTJERN SKYTEBANEANLEGG	MALM SKYTTERLAG
KUTJØNNA SKYTEBANE	KVAM SKYTTERLAG
KVAM SALONGSKYTEBANE	KVAM SKYTTERLAG
MÆRE SKYTEBANE	MÆRE SKYTTERLAG
MÆREHALLEN	MÆRE SKYTTERLAG
SPROVA GRENDEHUS	SPROVA GRENDEHUS
STEINKJER SKYTEBANE	STEINKJER PISTOLKLUBB
STEINKJER SKYTEBANE	STEINKJER SKYTTERLAG
STOD ELDTRESENTER	FORR SKYTTERLAG
STØLA SKYTEBANE	BEITSTAD JAKTSKYTTERKLUBB
STØLA SKYTEBANE	BEITSTAD SKYTTERLAG
THUNSSKOGEN SKYTEBANEANLEGG	VERRAN JAKTSKYTEKLUBB

THUNSSKOGEN SKYTEBANEANLEGG	VERRASTRANDA SKYTTERLAG
VERRAPARKEN	MALM SKYTTERLAG
VERRASTRANDA SAMFUNNSHUS	VERRASTRANDA SAMFUNNSHUS
VIBE JAKTSKYTEANLEGG	STEINKJER JEGER OG FISKERFORENING
VÅLEN SAMFUNNSHUS	VÅLEN SAMFUNNSHUS SA

Vurdering skyteanlegg

Det er god anleggsdekning av skyteanlegg i Steinkjer og det er mye aktivitet på anleggene i hele kommunen. Flere av anleggene har behov for rehabilitering og ønsker utvikling.

Prioriteringer skyteanlegg


1. Nye anlegg prioriteres ikke
2. Drift og vedlikehold av anlegg prioriteres i planperioden i tråd med bruk/aktivitet.
3. Behovet for innendørsskyting er dekt, og prioriteres ikke.

Sentrale anleggsområder

Følgende tre anlegg trekkes frem som sentrale anleggsområder:

- Guldbergaunet idrettspark
- Steinkjer skistadion
- Steinkjer skytebane

Disse tre anleggsområdene tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for innbyggerne i hele Steinkjer og omegn. Kartet under viser befolkningsgrunnlaget innenfor 30 min kjøreavstand fra disse tre anleggsområdene. Det viser at store deler av kommunen når disse tre anleggene innenfor 30 min kjøretid, og utvikling av disse tre områdene bør prioriteres for mangfold og bredden av befolkningen.



Rutiner for innmelding av anlegg til handlingsprogrammet

Nybygging og rehabilitering av idrettsanlegg kan legges til i handlingsprogrammet årlig. De innmeldte anleggene legges inn i lista dersom behovet er sannsynliggjort ved hjelp av denne behovsvurderingen. Anleggene skal plasseres i den prioriterte lista, og ikke nødvendigvis på slutten av lista – ut fra et helhetlig idrettslig perspektiv. Det skal vurderes:

- Bærekraft
- Mangfold av aktiviteter (som gjenspeiler innbyggernes behov)
- Aktivitetspotensialet til de ulike anleggene
- Rehabilitering av anlegg prioriteres